埼玉県川口市□TVユニット交換

お客様からテレビの映りが良くないとの事でご連絡いただきました。

とりあえずテレビの後ろのユニットを確認してみると

ユニットとケーブルの芯線がゆるゆるで接触不良で映像に

乱れがありました。

新しい物と交換し緩みがないのを確認し

最後に映像の方をお客様に確認してもらいました。

もしテレビやアンテナのことでお困りの方がいらっしゃいましたら

ぜひE-KITまでご連絡ください。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0