埼玉県戸田市　コンセント交換

埼玉県戸田市にてコンセント交換を行ってきました。

コンセントに挿していたケーブルに足が引っかかってしまった際に

コンセントにヒビが入ってしまったようです。

漏電などの事故が起きる可能性があるので不具合がある場合は

すぐにご連絡ください。okamura